

**KIT PARA MONTAR NUEVO CUENTA KM EX02 EN LUGAR DEL ANTIQUO MAE**  
**KIT POR ASSEMBLER LE NOUVEAU COMPTEUR EX02 EN LIEU DE L'ANCIEN MAE**  
**KIT FOR ASSEMBLY NEW DASHBOARD EX02 INSIDE OLD DASHBOARD MAE**

El Kit está formado por las siguientes referencias:

Dans le kit on trouve les suivantes références:

The kit is composed by the following parts:

	Part number	Description
1	0/001.000.2105	Cuenta Km EX02 Compteur EX02 Dashboard EX02
2	0/000.980.5033	Soporte cuenta Km Support compteur Dashboard support
3	0/000.440.0021 (x2)	Arandela / Rondelle Washer
4	0/000.460.0043 (x2)	Tornillo / vis / Screw
5	0/000.360.0491 (x2)	Goma / Gomme / Rubber
6	0/000.160.5032	Conector y Pins Connector plus Pins Connector and pins

Montaje del Kit  
Kit assembly  
Assemblage du kit



**ATENCION:** Las nuevas referencias se deben usar para recambios si es necesario.

**ATTENTION :** Les nouvelles références sont pour utiliser en pièce de rechange s'il est nécessaire.


**ATTENTION:** New parts numbers will use for spare parts if necessary.

### TANGO 125 Euro 3.

Este modelo no es posible poner el suplemento directamente hay que cortar el conector del antiguo marcador y poner el nuevo conector

Dans ce model il n'es pas possible mettre directement le souplement d'installation, pour utiliser le kit est nécessaire couper l'ancien connecteur et mettre le nouveau connecteur.

On these models are not possible assembly directly the harness supplement. In these cases is necessary cut the old connector and put the new connector.



Pin	Cable
1	Negro / Noir / Black
4	Verde / Vert / Green
5	Azul / Bleu / Blue
6	Amarillo-Blanco / Jaune-Blanc / Yellow-White
7	Marron / Marron / Braun
9	Lila / Lilas / Purple

Vista posterior / Vue posterieur / Bottom view

Resto de cables se deben aislar individualmente ya que no son necesarios y llevan corriente. El sensor del cuenta Km se monta directamente al conector de 3 vías del suplemento de instalación.

Les autres câbles il faut les isoler individuellement parce que ne sont pas nécessaires et ils ont courant. Le capteur de vitesse il faut le brancher directement au connecteur 3 vois du souplement.

Other cables will not necessaries to assembly is mandatory to make a individual isolation of them because they have current. Speed sensor it will assembly directly with the connector 3 pins of the supplement.